



211212050240

正本

监测报告

报告编号: JYJC-2603140

项目名称: 噪声季度检测

受检单位名称: 安徽长青建筑制品有限公司

委托检测机构名称: 安徽基越环境检测有限公司

2026 年 3 月 23 日





报 告 说 明

- 一、报告无本单位检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效;
- 二、报告无编制人、审核人及授权签字人签字或等效标识无效;
- 三、对本报告的内容进行涂改、增删均为无效;
- 四、复制本报告中的部分内容无效;
- 五、对本报告如有异议,请在收到报告之日起十日内向本公司提出;
- 六、非本单位采集的样品,仅对送检样品的监测数据负责;
- 七、样品的测试按规定采取了质控措施,本报告对测试结果负责;
- 八、不经同意不得引用本报告数据。

机构名称: 安徽基越环境检测有限公司

地 址: 滁州市花亭东路 699 号 2 号厂房 2 层和小包装车间 3 层

电 话: 0550-2187677

传 真: 0550-2187677

邮 编: 239000

表 1 监测概况

排污单位 联系人	杨总	联系方式	13866532998
采样地点	安徽长青建筑制品有限公司	检测时间	2026.3.19、20
样品类型	噪声	收样时间	/
样品状态	/	分析时间	2026.3.19、20
监测指标	等效连续 A 声级		
监测依据	1.《排污单位自行监测技术指南 建筑、安全用金属制品制造行业》HJ819-2017 2.排污单位排污许可证: 91341181MA2MWULR14001V		
生产工况	监测期间, 2026 年 3 月 19 日企业正常生产。		
备注	/		

表 2 监测内容和执行标准

监测类别	序号	监测点位名称	监测点位编号	监测指标	执行标准名称	监测频次
噪声	1	厂界东	N1	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表 1 中 3 类标准	2
	2	厂界南	N2			2
	3	厂界西	N3			2
	4	厂界北	N4			2
备注	/					

表 3 监测方法和仪器设备信息

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器设备编号、名称及型号			方法检出限
			编号	名称	型号	
噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	AHJYYQ163	声校准器	AWA6022A	/
			AHJYYQ164	多功能声级计	AWA5688	
			AHJYYQ228	便携式风向风速仪	PLC-16025	
备注	/					

表 4 厂界噪声监测结果

单位: dB (A)

监测日期	监测点位及编号		监测时段	监测结果	排放限值	达标情况	主要声源
				Leq			
2026. 3.19~3.20	厂界东	N1	昼间	55	65	达标	设备、环境
			夜间	48	55	达标	
	厂界南	N2	昼间	60	65	达标	
			夜间	50	55	达标	
	厂界西	N3	昼间	59	65	达标	
			夜间	49	55	达标	
	厂界北	N4	昼间	55	65	达标	
			夜间	50	55	达标	
备注	昼间天气: 阴; 风速: 1.5m/s			昼间天气: 阴; 风速: 1.6m/s			
	噪声背景值不具备检测条件, 噪声测量值未进行背景值修正。						

报告结束

编制人员: 柏培培

审核人员: 劫

签发人员: 陈立

签发日期: 2016-3-23

- 附件: 1、监测期间生产工况证明;
2、监测布点示意图;
3、现场采样照片。

附件 1: 监测期间生产工况证明

企业生产工况和污染设施运行情况确认表

企业名称	安徽长青建筑制品有限公司	
采样人员 签名/日期	张磊 2026.3.19	企业陪同人员 签名/日期
检测点位	是否正常生产	处理设施是否正常运行
厂界四周	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无设施
以下空白	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无设施
现场变动情况		

附件 3: 现场采样照片



